



minimaal te voldoen aan:
 gevel: R waarde $\geq 7,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
 dak: R waarde $\geq 7,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

15 mm. WBP 4-zijdig gegrand

zinken afdeklijst met hoeklijn in kraal
 5800 +P
 19

noodoverstort aantal en afm. volgens NEN3215 en richtlijn 3216, te bepalen door installateur, positie i.o.m. directie

Scaldex lateihaak voor steens rollaag 21SF-4 type S-160*

733
 rollaag van 3 strekken

Sigmafor metselwerk-wapening*

5048 +P

veldbrandstenen afm. ca. 110x235x68 mm. lagenmaat 78 mm. koppenmaat 10k+v=1240 mm. voegwerk: platvol geborsteld, als bestaande veldschuur

8 k - v = 980

as-6

afschot naar dakrand

beplanting type groendak n.t.b. daktuinsubstraat Floratec element FS 75 (noppen en kommetjes) o.g. Beschermmat opbouwhoogte circa 100 mm.* kunststof dakbedekking EPDM

Kingspan ThermaTT40 isolatie, afschotplaat 40->30 mm. o.g.* Kingspan Therma TR26 isolatie o.g.*

ALUTRIX dampdichte laag 18 mm. underlayment jutevilt 2 mm. over eiken delen dakbeschot, eiken delen dik 22 mm. balklaag van eiken, 100x120 mm. h.o.h. 400 mm. moerbalken van eiken, 200x200 mm. min. houtkwaliteit C20 (gerekend met een sedumdak van 105 kg/m²) hartzijde naar boven leggen

aansluitingen tussen houtverbindingen onderling en met andere materialen: kieren akoestisch dichten met vlas en/of vilt

alle in het zicht blijvende houten onderdelen die met steenachtige materialen in aanraking komen impregneren met Woodbliss o.g.

hydrofoob isolatie materiaal isolatie tussen regelwerk regelwerk eiken (dagkant)afwerking

2393+ VERD.VLOER o.k. moerbalk

luchtdichting kozijnen en deuren fabr. n.t.b.* deur met tripple beglazing

* = aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant

algemeen: afwerkingen en kleuren volgens kleur- & materiaalstaat d.d. februari 2015

schoonmetselwerk van veldbrandstenen: aanwezige veldbrandstenen hebben een gemiddelde koppenmaat (1k + v) van 124 mm. en gemiddelde lagenmaat (1 l + v) van 78 mm. 1 strek = 235 mm. waarschijnlijk worden er veldbrandstenen bijgekocht, exacte maat is daarom niet aan te geven en dient ter plekke te worden bepaald in overleg met de directie.